POLEASINGOWE.pl

POLEASINGOWE.PL SP. Z O. O.
ul. Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska
NIP 894-297-65-50
tel: (71) 715 60 18
e-mail: info@ecr.com.pl
www.poleasingowe.pl

Wycena pojazdu numer: 01/07/2025/MW z dnia: 2025/07/01

Wykonawca opinii : Maciej Wiącek, Cotxe Polska Sp.zo.o.

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VII-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód terenowy**
Marka: **PEUGEOT**
Model pojazdu: **3008 1.2 MR`20 E6d**
Wersja: **Allure Pack 130 S&S EAT**
VIN: **V F 3 M R H N S U P S 1 0 6 9 2 3**
Nr rejestracyjny: **WY542XR**
Nr Info-Ekspert: **029-04219**
Rok produkcji: **2023**



Wskazanie drogomierza	38123 km
Data pierwszej rejestracji	2023/08/30
Data ważności badania technicznego	2026/08/30
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy 5 osobowy
Dop. masa całk.	1940 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Miejsce oględzin	ul. Aukcyjna 1, 55-330 Miękinia dolnośląskie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Chromowane przełączniki typu Toggle Swich do obsługi ekranudotykowego	29	Pasy bezpieczeństwa z ogranicznikiem siły napięcia
2	Chromowane wstawki na zderzkau przednim	30	Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania przednie i tylne
3	Czarne nadkola	31	Podłoga bagażnika dwupoziomowa
4	Czujniki ciśnienia w oponach pośrednie	32	Podłokietnik centralny z podświetlanym i chłodzonym schowkiem
5	Czujniki cofania	33	Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem do przewozu nart
6	Deska rozdzielcza i panele drzwiowe	34	Podświetlenie w podsufitce z lampkami do

	wykończone taknianą w kolorze Brumeo		czytania z przodyx2 i z tyłu x2
7	Fotel kierowcy z manualną regulacją odcinka lędźwiowego	35	Poduszka powietrzna kierowcy
8	Fotel kierowcy z regulacją manualną	36	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
9	Fotel pasażera składany do pozycji stolika	37	Poduszki powietrzne boczne
10	Funkcja Mirror Screen	38	Poduszki powietrzne kurtynowe
11	Gniazdo 12V w konsoli przedniej	39	Reflektory Eco LED
12	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Hill Assist	40	System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA)
13	Kamera cofania 180°	41	System rozpoznawania znaków drogowych ESTR
14	Kanapa tylna dzielona w stosunku 60/40	42	Szyba tylna ogrzewana z wbudowaną anteną
15	Kanapa tylna składa z bagażnika	43	Szyby tylne przyciemniane
16	Kierownica pokryta skórą	44	Światła tylne LED
17	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	45	Tapicerka półskórzna Colyn Mistral
18	Krata wlotu powietrza z chromowanym wykończeniem z motywem szachownicy	46	Tarcze kół aluminiowe 18" "Detroit" dwukolorowe Strom Gray
19	Lakier bazowy metalizowany	47	Wskaźnik zmiany biegu
20	Listwa zderzaka tylnego chrmowana	48	Wspomaganie układu hamulcowego elektryczne
21	Lusterka zewnętrzne lakierowane na czarno	49	Wycieraczka szyby tylnej włączana automatycznie przy biegu wstecznym
22	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	50	Wycieraczki z wbudowanymi spryskiwaczami Magic Wash
23	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym	51	Wykończenie elementów wnętrza chromem
24	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne	52	Wykończenie ze stali nierdzewnej na osłonach drzwiowych
25	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na fotelu pasażera z przodu	53	Wykończenie ze stali nierdzewnej wzdłuż lini dachy
26	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	54	Zamki ryglowane automatycznie po ruszeniu
27	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	55	Zestaw naprawczy opon
28	Pakiet Oświetlenia Ambiente	56	Złącze USB w konsoli centralnej

L.p.	**Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**
1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
2	Pakiet Safety Plus
	System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert (FCW)
	System Smartbeam (CAFR)
	System Active Safety Brake
	System rozpoznawania znaków drogowych ESTR
	System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA Road Edge)
	Kamera monitorująca kierowcę
3	Pakiet Widoczność
	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
	Czujnik zmierzchu
	Czujnik deszczu
	Funkcja Follow-Me-Home
4	Radio MP3 z DAB Ekran 8"
	Kierownica wielofunkcyjna
	Głośniki 6 szt.
	Złącze Bluetooth (z audio streaming)
	Wyświetlacz dotykowy 8"
	Tuner cyfrowy (DAB – Digital Audio Broadcast)
5	System ABS + EBFD + EBA + ESP + ASR
	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
	System wspomagania nagłego hamowania EBA
	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBFD
6	System bezkluczykowego dostępu do auta ADML

System uruchamiania pojazdu bez kluczyka
Klamki drzwi w kolorze czarnym Perla Nera +chrom

7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

8 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

9 Zagłówki przednie i tylne regulowane
Zagłówki foteli przednich regulowane
Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fotele przednie podgrzewane
	Fotel kierowcy podgrzewany
	Fotel pasażera podgrzewany
2	Lakier metalizowany (dopłata)
3	Pakiet City 2 (dopłata)
	Kamera przednia
	Asystent parkowania równoległego
	Asystent parkowania prostopadłego
	Kamera cofania z funkcją Top Rear Vision z wizualizacją na ekranie
	Wyświetlacz kamery cofania dotykowy
4	Pakiet Drive Assist Plus (dopłata)
	Czujniki cofania
	Czujniki parkowania - przód
	Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go
	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym
	System aktywnego monitorowania martwego pola (ABSD)
	System Active Safety Brake
	System utrzymania środka pasa ruchu (LPA)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KUMHO 225/55	R18	102V	XL SOLUS 4S HA32 TL	5,9
Przednie prawe:	*KUMHO 225/55	R18	102V	XL SOLUS 4S HA32 TL	5,4
Tylne lewe:	*KUMHO 225/55	R18	102V	XL SOLUS 4S HA32 TL	5,7
Tylne prawe:	*KUMHO 225/55	R18	102V	XL SOLUS 4S HA32 TL	6,4

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględzin pojazdu dokonano w Miękinii, ul. Aukcyjna 1. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:
- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Książka serwisowa papierowa - brak wpisów.

W raporcie historii pojazd autoDNA:
- nie znajdują się wpisy „odnotowano szkodę na pojeździe":
- nie znajdują się wpisy z podanym odczytem wskazań drogomierza

I. Silnik oraz układ napędowy.
Silnik o zapłonie iskrowym - uruchomiono z zewnętrznego źródła zasilania. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym jest równomierna. Nie stwierdzono śladów przepoceń i przedmuchów

oleju silnikowego. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy. Oględziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu).

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.
W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.


III. Karoseria / nadwozie.
Grubość powłoki lakierowej rzędu 60 - 100 µm na wszystkich elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):
- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne i nieznaczne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) - osobno opisywane będą jedynie największe/najbardziej istotne
- silnik uruchomiony z zewnętrznego źródła zasilania
- mata wygłuszająca pokrywy komory silnika - uszkodzona
- drzwi przednie lewe - odprysk oraz zarysowania powłoki lakierowej
- pokrywa komory silnika - liczne punktowe ubytki w części przedniej
- drzwi tylne prawe - wgniecenia oraz zarysowanie powłoki lakierowej, zarysowania listwy
- błotnik tylny lewy - zarysowania powłoki lakierowej
- drzwi tylne lewe - zarysowanie powłoki lakierowej
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu - z niewielkimi zabrudzeniami
- wykładziny wewnętrzne drzwi i elementy wyposażenia z tworzyw - nieznaczne zabrudzenia i zarysowania
- wnętrze komory bagażnika - eksploatacyjne i nieznaczne zabrudzenia, otarcia
- obręcze kół pojazdu - z niewielkimi otarciami, uszkodzeniami eksploatacyjnymi
- wnętrze pojazdu - zabrudzone eksploatacyjnie
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.
1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60-70 µm	
2	Dach		90-100 µm	
3	Błotnik przedni	L	60-70 µm	
4	Próg	L	70-80 µm	
5	Słupek przedni	L	90-100 µm	
6	Drzwi przednie	L	90-100 µm	
7	Słupek środkowy	L	70-80 µm	
8	Drzwi tylne	L	90-100 µm	
9	Błotnik tylny	L	90-100 µm	
10	Słupek tylny	L	70-80 µm	
11	Błotnik przedni	P	60-70 µm	
12	Próg	P	70-80 µm	
13	Słupek przedni	P	90-100 µm	
14	Drzwi przednie	P	90-100 µm	
15	Słupek środkowy	P	70-80 µm	

16	Drzwi tylne	P	90-100 µm	
17	Błotnik tylny	P	90-100 µm	
18	Słupek tylny	P	70-80 µm	
19	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		tworzywo	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14


Fot. nr 15


Fot. nr 16


Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34


Fot. nr 35


Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55


Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58


Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61


Fot. nr 62


Fot. nr 63


Fot. nr 64


Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76




Fot. nr 77




Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91


Fot. nr 92



Fot. nr 93


Fot. nr 94


Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98


Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu