Nr zlecenia: 120/03/07/2026/Leasys Polska- plac Grzędy z dnia: 2026/07/03

Zleceniodawca:
Leasys Polska Sp. z o.o.
al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa

Rzeczoznawca:
Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a w a r t o ś c i

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**V R 3 F R H P Y 4 S Y 5 1 1 9 3 5**
Marka:	**PEUGEOT**	Nr rejestracyjny:	**WJ8132N**
Model pojazdu:	**308 SW III Mild Hybrid MR`21 E6d/e**	Nr Info-Ekspert:	**029-04926**
Wersja:	**GT 136 S&S**	Rok produkcji:	**2025**

Wskazanie drogomierza	24524 km
Data pierwszej rejestracji	2025/02/24
Data ważności badania technicznego	2028/02/24
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całk.	2010 kg
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 100kW (136KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	37	Podsufitka w kolorze czarnym
2	Blokada drzwi tylnych mechaniczna	38	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Czujnik zmierzchu	39	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
4	Czujniki ciśnienia w oponach pośrednie	40	Poduszki powietrzne boczne przednie
5	Czujniki parkowania - przód	41	Poduszki powietrzne kurtynowe
6	Czujniki parkowania - tył	42	Radio Connect
7	Deska rozdzielcza z chromowaną krawędzią i materiałową listwą ozdobną Traxx	43	Reflektory przednie Matrix LED
8	Dolna nakładka zderzaka przedniego w kolorze czarnym błyszczącym z	44	Relingi dachowe w kolorze czarnym w kolorze czarnym Noir Onyx

chromowanymi wstawkami
9 Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
10 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
11 Fotel pasażera z regulacją wysokości
12 Fotel przednie z trzymaniem bocznym
13 Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetery)
14 Gniazdo 12V
15 Hamulec postojowy elektryczny
16 Kamera cofania
17 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
18 Kolumna kierownicy regulowana
19 Lakier metaliczni niebieski Avatar
20 Lampy tylne LED
21 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
22 Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym
23 Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym
24 Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
25 Manetki do zmiany biegów przy kierownicy
26 Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach
27 Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń
28 Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi
29 Pakiet Peugeot i-Cockpit z panelem konfiurowalnych zegarów 10"
30 Pakiet Safety Plus - System Active Safety Brake (AEBS3)
31 Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania
32 Pasy bezpieczeństwa tylne trzypunktowe
33 Pasy bezpieczeństwa tylne z ogranicznikami siły napięcia
34 Podłoga bagażnika poziomowa Flex Floor
35 Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem
36 Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem do przewozu nart
45 System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)
46 System automatycznego awaryjnego hamowania (VAEB)
47 System Bezkluczykowy dostęp i uruchomienie auta ADML
48 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
49 System ICB
50 System Mirroring Apple Carplay/Android Auto
51 System nawigacji satelitarnej
52 System ostrzegania o ograniczeniach prędkości SLI
53 System progarmowania odczytanych prędkości na tempomacie - ISA
54 System rozpoznawania znaków drogowych TSR
55 System Smart Multidrive- możliwość konfigruacji oświetleniaLED deski rozdzielczej
56 System wspomagania pokonywania wzniesień Hill Assist
57 System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3)/Kamera monitorująca kierowcę
58 Szyba przednia akustyczna
59 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z fukcja anti-pinch
60 Szyby tylne przyciemniane
61 Światła do jazdy dziennej LED z dynamicznym wzorem
62 Światła drogowe automatyczne - Auto High Beam
63 Tapicerka materiałowa BELOMKA, łączona ze skórą ekologiczną
64 Tarcze kół aluminiowe 18" Kamakura
65 Tylna kanapa dzielona 40/20/40
66 Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
67 Wycieraczki szyby przedniej z pracą automatyczną (czujnik deszczu)
68 Wyświetlacz dotykowy 10" z programowlanymi wirtulanymi przyciskami i-Toggles
69 Zamek centralny z dwoma pilotami
70 Złącze "USB Connectivity x 2
71 Złącze USB-C, 2 szt. z tyłu

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 I-Connect Advanced z Mirror Scren + System Peugeot Connect Navi SOS&Assistance
- System nawigacji satelitarnej
- Gniazdo 12V
- Złącze "USB Connectivity x 2
- System Mirroring Apple Carplay/Android Auto
- Złącze USB-C, 2 szt. z tyłu

2 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą z ozdobnymi przeszyciami
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierownica pokryta skórą

3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

4 Pakiet Drive Assist (A)
- Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go
- Pakiet Safety Plus - System Active Safety Brake (AEBS3)

5 Sport Pack

Usportowiona charakterystyka skrzyni biegów
Wpomagania kierownicy z usportowioną charakterystyką
Wzmocniony dźwięk usportowiony silnika
Personalizacja zegarów cyforwych - dodatkowa

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Lakier metalizowany Szary Selenium (dopłata)
2	Zestaw naprawczy opon

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*FIRESTONE 225/40	R18	92Y	MULTISEASON	6,0
Przednie prawe:	*FIRESTONE 225/40	R18	92Y	MULTISEASON	6,0
Tylne lewe:	*FIRESTONE 225/40	R18	92Y	MULTISEASON	5,5
Tylne prawe:	*FIRESTONE 225/40	R18	92Y	MULTISEASON	5,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne róznice miedzy cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenie		
3	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Słupek środkowy	L	Wgnieciony		
5	Błotnik tylny	L	Wgnieciony		
6	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-120µm	
2	Dach		100-120µm	
3	Błotnik przedni	L	100-120µm	
4	Drzwi przednie	L	100-120µm	
5	Drzwi tylne	L	100-120µm	
6	Błotnik tylny	L	100-120µm	
7	Błotnik przedni	P	100-120µm	
8	Drzwi przednie	P	100-120µm	
9	Drzwi tylne	P	140-280µm	
10	Błotnik tylny	P	140-650µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		Tworzywo	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany z ubytkiem materiału		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Fotel tylny		Zabrudzony		
4	Kanapa tylna		Poplamiona		
5	Zestaw wskaźników		Aktywny komunikat: niskie ciśnienie w ogumieniu		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone, zarysowania		
8	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone		
9	Nakładka słupka B	L	Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	Szarpie skrzynia biegów podczas zmiany biegu. Konieczna weryfikacja serwisowa
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2szt.
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Instrukcja obsługi	TAK
5	Gaśnica	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu