

Wycena pojazdu numer: 69/05/2025/MW

z dnia: 2025/05/31

Wykonawca opinii : Maciej Wiącek, Cotxe Polska Sp.zo.o.

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.

Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] V-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód terenowy**

Marka: **CITROËN**

Model pojazdu: **C5 Aircross 1.5 HDI MR`22 E6.3/4**

Wersja: **Shine EAT**

VIN: **VR7ACYHZSPL019636**

Nr rejestracyjny: **WY324XM**

Nr Info-Ekspert: **008-04735**

Rok produkcji: **2023**



Wskazanie drogomierza	32481 km
Data pierwszej rejestracji	2023/04/28
Data ważności badania technicznego	2026/04/28
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całkow.	2030 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy z efektem metalicznym
Miejsce oględzin	ul. Żytnia 2, 05-555 Tarczyn mazowieckie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	32	Podświetlenie LED uchwytu na kubki
2	Alarm ryzyka kolizji FCW	33	Podświetlenie uchwytów na kubki
3	Coffee brake Alert	34	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Dodatki kolorystyczne Dark Chrome	35	Podwójny dekor atrapy wydechu matowe, z połyskiem
5	Dywaniki Mistral Stripe	36	Reflektory Eco LED -klosze (Glossy Black)
6	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	37	Relingi dachowe Blanc
7	Fotele Advanced Generation 2	38	Schówek podświetlany

8	Fotele przednie regulowane manualnie w 6 kierunkach	39	Spojler tylny w kolorze dachu lub czarny
9	Funkcja audio streaming	40	System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania ADML
10	Gniazdo 12V w bagażniku	41	System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA)
11	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	42	System rozdzielania siły hamowania REF
12	Kierunkowskazy przednie LED	43	System wspomagania nagłego hamowania AFU
13	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	44	System zapobiegania opuszczenia pasa ruchu aktywny LKA
14	Komputer pokładowy	45	Szyba przednia z folią akustyczną
15	Kurtyny powietrzne boczne	46	Szyby boczne przednie akustyczne
16	Lakier "Blanc Banquise"	47	Szyby tylne przyciemniane
17	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym błyszczące	48	Światła do jazdy dziennej LED
18	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	49	Światła tylne LEDowe z efektem 3D z funkcją jazdy dziennej
19	Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera	50	Tarcze kół aluminiowe 18 Pulsar diamentowy szlif, opony 225/55
20	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu	51	Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera
21	Nakładki na progi przednich drzwi ze stali nierdzewnej	52	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
22	Nakładki nadkoli czarne	53	Zagłówki foteli przednich z regulacją wysokości, czarne stelaże
23	Obramowanie panelu bocznego drzwi (airbump) z czarnego tworzywa z dekolorem korystycznym	54	Zamek centralny
24	Obramowanie szyb bocznych i słupka C - INOX + chrom	55	Zamykany schowek w konsoli centralnej po stronie pasażera z podświetleniem
25	Oslona chłodnicy czarna, błyszcząca	56	Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions(PHC) TM
26	Oslona chłodnicy w części dolnej lakierowana na srebrno	57	Zderzaki w kolorze nadwozia
27	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	58	Zegary cyfrowe z wyświetlaczem 12"
28	Oświetlenie przestrzeni na nogi LED z przodu	59	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
29	Oświetlenie schowka w podłokietniku przednim i konsoli	60	Złącze USB w konsoli centralnej
30	Oświetlenie wnętrza LED	61	Złącze USB z tyłu
31	Podłokietnik centralny przedni z pokryciem TEP i z chłodzonym schowkiem, flokowany		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Citroën Connect BOX (BTA)
 - Połączenie z assistance z lokalizacją
 - Połączenie alarmowe z lokalizacją
- Czujnik zmierzchowy światła i czujnik deszczu
 - Czujnik zmierzchu
 - Czujnik deszczu
- Klimatyzacja automatyczna dwu-strefowa z filtrem zapachów (RFTA)
 - Nawiew powietrza na siedzenia tylne
 - Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
 - Filtr p/pyłkowy z węglem aktywnym
- Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie z czujnikiem temperatury i kierunkowskazami LED, składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Czujnik martwego pola lusterek

- Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED
- Czujnik temperatury zewnętrznej
- Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym LED
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane
- 5 Pakiet Drive Assist (skrzynia EAT8)
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - System rozpoznawania znaków drogowych
 - Tempomat aktywny ACC
 - Czujnik martwego pola SAM
 - System automatycznej zmiany świateł: drogowe/mijania HBA
 - Kamera monitorująca kierowcę
- 6 Pakiet VisioPark 1
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 7 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- 8 System ESP + ASR
 - System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
 - System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 9 System kontroli martwego pola
 - Czujniki parkowania - tył
 - Czujnik martwego pola SAM
- 10 System nawigacji satelitarnej Citroën Connect Navi (NAC B4)DAB
 - Głośniki 6 szt.
 - Złącze "USB"
 - System Bluetooth
 - System audio Digital Broadcast
 - System rozpoznawania głosu
 - Funkcja MirrorLink
 - Przeglądarka internetowa
 - Funkcja Android Auto / Apple CarPlay
 - System nawigacji satelitarnej 3D online
 - Tuner podwójny AM/FM
 - System eksportu video na zestaw wskaźników
 - Wyświetlacz kolorowy 10" dotykowy
- 11 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 12 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem łuków statycznym
 - Światła p/mgielne przednie
 - System doświetlania zakrętów
- 13 Tapicerka Urban Black, Alcantara/skóra syntetyczna
 - Dywaniki Mistral Stripe
- 14 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 +Autoalarm
 - 2 Fotele przednie podgrzewane - pakiet
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotele przednie podgrzewane
 - 3 Szyba czołowa z folią akustyczna +czujnik deszczu (dopłata)
 - Czujnik zmierzchu
 - Czujnik deszczu
 - Szyba przednia ogrzewana częściowo
 - Szyba przednia z folią akustyczną

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Zestaw naprawczy opon z kompresorem

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KUMHO 225/55 R18 102V XL SOLUS S4 HA32 TL	6,3
Przednie prawe:	*KUMHO 225/55 R18 102V XL SOLUS S4 HA32 TL	6,0
Tylne lewe:	*KUMHO 225/55 R18 102V XL SOLUS S4 HA32 TL	7,4
Tylne prawe:	*KUMHO 225/55 R18 102V XL SOLUS S4 HA32 TL	7,0

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Ogłędzin pojazdu dokonano w Tarcynie, ul. Żytnia 2. Podczas ogłędzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Książka serwisowa papierowa - brak wpisów.

W raporcie historii pojazd autoDNA:

- brak wpisów dotyczących szkód pojazdu
- brak wpisów z podanymi odczytami wskazań drogomierza

I. Silnik oraz układ napędowy.

Silnik o zapłonie samoczynnym - uruchomiono z zewnętrznego źródła zasilania. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym jest równomierna. Nie stwierdzono śladów przepoceń i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy. Ogłędziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu).

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.

W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.

Grubość powłoki lakierowej rzędu 60 - 100 µm na pozostałych elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):

- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne i nieznaczne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) - osobno opisywane będą jedynie największe/najbardziej istotne
- silnik uruchomiony z zewnętrznego źródła zasilania
- sygnalizowana jest konieczność wykonania obsługi serwisowej
- zderzak przedni - zarysowania, punktowe ubytki powłoki lakierowej
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu - z niewielkimi zabrudzeniami
- wykładziny wewnętrzne drzwi i elementy wyposażenia z tworzyw - nieznaczne zabrudzenia i zarysowania
- poszycia tapicerskie foteli, kanapy - nieznaczne zabrudzenia
- wnętrze komory bagażnika - eksploatacyjne i nieznaczne zabrudzenia, otarcia
- obręcze kół pojazdu - z niewielkimi otarciami, uszkodzeniami eksploatacyjnymi
- wnętrze pojazdu - zabrudzone eksploatacyjnie
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych


ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-100 μm	
2	Dach		90-100 μm	
3	Błotnik przedni	L	90-100 μm	
4	Próg	L	60-70 μm	
5	Drzwi przednie	L	90-100 μm	
6	Słupkę środkowy	L	60-70 μm	
7	Drzwi tylne	L	90-100 μm	
8	Błotnik tylny	L	90-100 μm	
9	Słupkę tylny	L	60-70 μm	
10	Błotnik przedni	P	90-100 μm	
11	Próg	P	60-70 μm	
12	Drzwi przednie	P	90-100 μm	
13	Słupkę środkowy	P	60-70 μm	
14	Drzwi tylne	P	90-100 μm	
15	Błotnik tylny	P	90-100 μm	
16	Słupkę tylny	P	60-70 μm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74




Fot. nr 75



Fot. nr 76




Fot. nr 77




Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu