

Wycena pojazdu numer: 26/05/2025/MW

z dnia: 2025/05/30

Wykonawca opinii : Maciej Wiącek, Cotxe Polska Sp.zo.o.

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.

Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

Marka: **OPEL**

Model pojazdu: **Corsa F 1.2 MR`19 E6d**

Wersja: **Elegance S&S Aut.**

VIN: **V X K U P H N K S M 4 3 0 4 1 8 8**

Nr rejestracyjny: **WJ2107K**

Nr Info-Ekspert: **028-07082**

Rok produkcji: **2021**



Wskazanie drogomierza	70658 km
Data pierwszej rejestracji	2021/10/13
Data ważności badania technicznego	2026/10/13
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1645 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 74kW (101KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy typu uni
Miejsce oględzin	ul. Żytnia 2, 05-555 Tarczyn mazowieckie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	15	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	16	System kontroli ciśnienia w oponach
3	Fotele przednie komfortowe	17	System kontroli trakcji TC
4	Hamulec postojowy elektryczny	18	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
5	Immobilizer	19	Szyby przednie regulowane elektrycznie
6	Klimatyzacja	20	Szyby tylne regulowane elektrycznie
7	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	21	Światła do jazdy dziennej

8	Komputer pokładowy	22	Światła p/mgielne przednie LED
9	Kurtyny powietrzne boczne	23	Tarcze kół aluminiowe 16"
10	Poduszka powietrzna kierowcy	24	Tempomat
11	Poduszka powietrzna pasażera	25	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
12	Poduszki powietrzne boczne	26	Zamek centralny zdalnie sterowany
13	Reflektory LED ze światłami do jazdy dziennej LED i asystentem świateł drogowych	27	Zawieszenie sportowe
14	Siedzenia tylne dzielone 60/40	28	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Kierownica sportowa pokryta skórą
Kierownica sportowa
Kierownica pokryta skórą
- 2 Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem
Podłokietnik centralny przedni
Konsola centralna
Schowek w konsoli centralnej
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet 5*NCAP
System rozpoznawania kolizji drogowych
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
System rozpoznawania i wyświetlania ograniczeń prędkości
Inteligentny system hamowania z rozpoznawaniem pieszych i rowerzystów
- 5 Pakiet Dobrej Widoczności
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Światła mijania włączane automatycznie
- 6 System Multimedia
Głośniki 6 szt.
Złącze "USB"
System Bluetooth
Tuner radiowy cyfrowy DAB
Wyświetlacz kolorowy 7"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Lakier biały
- 2 Pakiet "Parkuj i Jedź"
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
System monitorowania martwego pola w lusterkach
Czujniki parkowania przód/tył/bok
Kamera cofania 180°
System automatycznego parkowania "Advanced Park Assist"
- 3 Szyby tylne przyciemniane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BARUM 195/55 R16 91V QUARTARIS 5 TL	7,1
Przednie prawe:	*WINDFORCE 195/55 R16 91V CATCHFORS A/S ALL SEASON TL	7,4
Tylne lewe:	*GOODYEAR 195/55 R16 91H XL VECTOR 4SEASONS G3 TL	6,2
Tylne prawe:	*GOODYEAR 195/55 R16 91H XL VECTOR 4SEASONS G3 TL	6,0

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględzin pojazdu dokonano w Tarcynie, ul. Żytnia 2. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- 1 klucz

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Książka serwisowa - nie okazano.

W raporcie historii pojazd autoDNA:

- nie znajduje się wpis „odnotowano szkodę na pojeździe”
- znajdują się zapisy z podanymi odczytami wskazań drogomierza - ostatni z dnia 28.10.2024 r. przy wskazaniach drogomierza 68137 km

I. Silnik oraz układ napędowy.

Silnik o zapłonie iskrowym - uruchomiono z zewnętrznego źródła zasilania. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym jest równomierna. Nie stwierdzono śladów przepocień i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy. Oględziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu).

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.

W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.

Grubość powłoki lakierowej rzędu 90 - 120 µm na pozostałych elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):

- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne i nieznaczne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) - osobno opisywane będą jedynie największe/najbardziej istotne
- silnik uruchomiony z zewnętrznego źródła zasilania
- półka komory bagażnika - brak
- poziom płynu chłodniczego - poniżej minimum
- wnęka drzwi przednich lewych - punktowe wgniecenie, zarysowania powłoki lakierowej
- zderzak przedni - zarysowania, punktowe ubytki powłoki lakierowej
- próg prawy - znaczne wgniecenie w części przedniej, zarysowania powłoki lakierowej
- obudowa lusterka prawego - zarysowania powłoki lakierowej
- drzwi tylne prawe - głębokie zarysowania powłoki lakierowej
- klamka drzwi tylnych prawych - zarysowania powłoki lakierowej
- wnęka drzwi tylnych prawych - zarysowanie powłoki lakierowej
- poszycie dachu - punktowe wgniecenie

- zderzak tylny - ubytki, zarysowania powłoki lakierowej
- obręcze kół - znaczne uszkodzenia eksploatacyjne
- drzwi tylne lewe - zarysowanie powłoki lakierowej
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- poszycia tapicerskie foteli przednich - zabrudzenia/plamy, odkształcenia siedzisk
- kanapa tylna - zabrudzenia/plamy
- koło kierownicy - wytarcia/zarysowania materiału
- tynel środkowy - zarysowania
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu - z zabrudzeniami
- wykładziny wewnętrzne drzwi i elementy wyposażenia z tworzyw - zabrudzenia i zarysowania
- wnętrze komory bagażnika - eksploatacyjne zabrudzenia, zarysowania elementów z tworzywa
- wnętrze pojazdu - zabrudzone eksploatacyjnie
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych


ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110-120 μm	
2	Dach		110-120 μm	
3	Błotnik przedni	L	110-120 μm	
4	Próg	L	90-100 μm	
5	Słupiek przedni	L	110-120 μm	
6	Drzwi przednie	L	110-120 μm	
7	Słupiek środkowy	L	90-100 μm	
8	Drzwi tylne	L	110-120 μm	
9	Błotnik tylny	L	110-120 μm	
10	Słupiek tylny	L	90-100 μm	
11	Błotnik przedni	P	110-120 μm	
12	Próg	P	90-100 μm	
13	Słupiek przedni	P	110-120 μm	
14	Drzwi przednie	P	110-120 μm	
15	Słupiek środkowy	P	90-100 μm	
16	Drzwi tylne	P	110-120 μm	
17	Błotnik tylny	P	110-120 μm	
18	Słupiek tylny	P	90-100 μm	

19	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-110 µm	
----	-------------------------------	--	------------	--

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94




Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu