

Wycena pojazdu numer: 11/04/2025/MW

z dnia: 2025/04/03

Firma rzeczoznawcza: Cotxe Polska Sp.zo.o

Adres: Lasek Brzozowy 3 lok 23, 02-792 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód terenowy**

Marka: **JEEP**

Model pojazdu: **Compass 1.3 Plug-in Hybrid MR`21 E6d-F**

Wersja: **Longitude**

VIN: **ZACPJFBW5MPR62050**

Nr rejestracyjny: **WGM8892C**

Nr Info-Ekspert: **316-00825**

Rok produkcji: **2021**



Wskazanie drogomierza

53930 km

Data pierwszej rejestracji

2021/08/13

Data ważności badania technicznego

2026/08/13

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe

Dop. masa całkow.

2400 kg*

Jednostka napędowa

hybrydowa (benzyna/elektr.)

Pojemność / Moc silnika spalinowego

1332 ccm / 96kW (131KM)

Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego

140kW (190KM) / 44kW (60KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów

automatyczna

Rodzaj napędu

4WD (4x4)

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

czerwony 2-warstwowy typu uni

Data oględzin

2025/04/03

Miejsce oględzin

ul. Żytnia 2, 05-555 Tarczyn
mazowieckie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół, hamulce tarczowe 4 kół
- 2 Asystent pasa ruchu
- 3 Asystent prędkości inteligentny
- 4 Asystent ruszania pod górę (HSA)
- 5 Centrum informacyjne pojazdu
- 6 Czujnik obecności pasażera przód/tył

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 46 Pokrywa wlewu paliwa blokowana elektrycznie
- 47 Przewód do ładowania Mode 2
- 48 Radio cyfrowe
- 49 Reflektory przednie LED Low
- 50 Reflektory wyłączane z opóźnieniem programowanym
- 51 Relingi dachowe czarne

7	Czujnik wilgoci powietrza	52	Schówek na rękawiczki podświetlany
8	Czujniki parkowania - tył	53	Siedzenia tylne dzielone 60/40
9	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	54	Sterowanie systemem audio w kierownicy
10	Emblemat 4xe	55	System blokowania zamków po przekroczeniu określonej prędkości
11	Emblemat Compass	56	System kontroli ciśnienia w oponach z wyświetlaczem
12	Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach	57	System kontroli trakcji dla całego zakresu prędkości
13	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	58	System kontroli zjazdu HDC
14	Fotel pasażera regulowany manualnie w 6 kierunkach	59	System mocowania fotelików dziecięcych Latch
15	Funkcja "audio streaming Bluetooth"	60	System monitorujący zmęczenie kierowcy
16	Głośniki 6 szt.	61	System Mopar Connect
17	Gniazdo 12V	62	System ochrony przedzderzeniowej FCW Plus
18	Gniazdo 12V w bagażniku	63	System osuszania hamulców
19	Gniazdo 230V	64	System przeciwdziałający przewróceniu się pojazdu
20	Hamulec postojowy elektroniczny	65	System rozpoznawania znaków drogowych
21	Inteligentny system hamowania z rozpoznawaniem pieszych i rowerzystów	66	System Select-Terrain z trybem Sport
22	Kamera cofania	67	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
23	Kierownica pokryta skórą Techno	68	Światła do jazdy dziennej LED
24	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	69	Światła p/mgienne LED
25	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa z możliwością zdalnego planowania temperatury w kabinie	70	Światła p/mgienne tylne
26	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	71	Światła tylne LED
27	Kurtyny powietrzne boczne	72	Światła włączane automatycznie
28	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	73	Tapicerka materiałowa z niebieskimi szwami
29	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	74	Tarcze kół aluminiowe 17" opony 215/60 (klasa A)
30	Lusterka zewnętrzne w kolorze Gloss Black	75	Tempomat
31	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	76	Uchwyt na przednią tablicę rejestracyjną
32	Lusterko wewnętrzne dwupozyycyjne dzień/noc	77	Uchwyty do mocowania bagażu
33	Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów	78	Wejście podświetlane
34	Maty podłogowe przednie i tylne	79	Wlew paliwa bezkorkowy
35	Oparcie fotela pasażera z przodu składane	80	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
36	Organizer do bagażnika	81	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
37	Ośłona akumulatora	82	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
38	Ośłona chłodnicy czarna z jasnymi obwódkami	83	Wykładzina bagażnika
39	Ośłona podwozia	84	Wyświetlacz 7" TFT kolorowy
40	Ośłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	85	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
41	Oświetlenie wnętrza	86	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
42	Podłokietnik przedni przesuwany ze schowkiem	87	Zamek centralny zdalnie sterowany
43	Podłokietnik siedzeń tylnych z uchwytem na kubki	88	Zestaw naprawczy opon
44	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	89	Złącze "USB"
45	Poduszki powietrzne boczne przednie	90	Złącze USB typ A i C w drugim rzędzie

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- System multimedialny Uconnect 8.4
System Bluetooth
System multimedialny uconnect
Wyświetlacz 8,4" dotykowy
Funkcja Android Auto / Apple CarPlay
- System stabilizacji toru jazdy ESC ze wspomaganiem hamowania awaryjnego BAS

- System stabilizacji toru jazdy ESC
- System wspomagania nagłego hamowania BAS
- 3 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 +Autoalarm
- 2 Lakier Colorado Red czerwony

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*NEXEN	235/60	R17	102H	XL N'FERA PRIMUS TL	5,9
Przednie prawe:	*NEXEN	235/60	R17	102H	XL N'FERA PRIMUS TL	5,4
Tylne lewe:	*NEXEN	235/60	R17	102H	XL N'FERA PRIMUS TL	5,4
Tylne prawe:	*NEXEN	235/60	R17	102H	XL N'FERA PRIMUS TL	5,9

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględzin pojazdu dokonano w Tarcynie, ul. Żytnia 2. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- 1 kluczyk

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Książka serwisowa papierowa - brak wpisów.

W raporcie historii pojazd autoDNA:

- w jednej z zakładek znajduje się zapis „Odnotowano szkodę na pojeździe"
- 07/2024 r. - grupa części: elementy konstrukcyjne nadwozia, oświetlenie zewnętrzne, elementy karoserii zewnętrznej; strefa uszkodzenia: przód, lewy przód; kwota 11 50 - 13 000 PLN
- znajdują się zapisy z podanymi odczytami wskazan drogomierza - ostatni z dnia 17.09.2024 r. przy wskazaniach drogomierza 53850 km

I. Silnik oraz układ napędowy.

Silnik o zaplonie iskrowym - uruchomiono. Stwierdzono nadmierna glosnosc pracy. Praca na biegu jalowym nierównomierna (falowanie obrotów). Nie stwierdzono śladów przepoceni i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy. Oględziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu).

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.

W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.

Grubość powłoki lakierowej na pokrywie silnika do 160 µm. Grubość powłoki lakierowej rzędu 60 - 100 µm

na pozostałych elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):


- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne i nieznaczne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) - osobno opisywane będą jedynie największe/najbardziej istotne
- drzwi przednie lewe - ubytki powłoki lakierowej na rancie tylnym
- szyba czołowa - punktowe ubytki
- wnęka drzwi przednich prawych - punktowe wgniecenie, zarysowanie powłoki lakierowej
- drzwi tylne prawe - punktowe ubytki powłoki lakierowej
- wnęka drzwi tylnych prawych - zarysowanie powłoki lakierowej
- drzwi tylne lewe - zarysowania powłoki lakierowej
- listwa ochronna błotnika tylnego lewego - zarysowania tworzywa
- poszycia tapicerskie foteli przednich - zabrudzenia/plamy
- kanapa tylna - zabrudzenia/plamy
- tunel środkowy - zarysowania tworzywa
- koło kierownicy - wytarcia materiału
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu - z niewielkimi zabrudzeniami
- wykładziny wewnętrzne drzwi i elementy wyposażenia z tworzyw - nieznaczne zabrudzenia i zarysowania
- wnętrze komory bagażnika - eksploatacyjne zabrudzenia, zarysowania elementów z tworzywa
- obręcze kół pojazdu - z uszkodzeniami eksploatacyjnymi
- wnętrze pojazdu - zabrudzone eksploatacyjnie
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		150-160 µm	
2	Dach		100-110 µm	
3	Błotnik przedni	L	90-100 µm	
4	Próg	L	60-70 µm	
5	Słupek przedni	L	90-100 µm	
6	Drzwi przednie	L	90-100 µm	
7	Słupek środkowy	L	60-70 µm	
8	Drzwi tylne	L	90-100 µm	
9	Błotnik tylny	L	90-100 µm	
10	Słupek tylny	L	60-70 µm	
11	Błotnik przedni	P	90-100 µm	
12	Próg	P	60-70 µm	
13	Słupek przedni	P	90-100 µm	
14	Drzwi przednie	P	90-100 µm	
15	Słupek środkowy	P	60-70 µm	
16	Drzwi tylne	P	90-100 µm	

17	Błotnik tylny	P	90-100 µm	
18	Słupek tylny	P	60-70 µm	
19	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-100 µm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70




Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu