

Wycena pojazdu numer: 61/05/2025/MW

z dnia: 2025/05/27

Firma rzeczoznawcza: Cotxe Polska Sp. z o.o

Adres: Lasek Brzozowy 3 lok 23, 02-792 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] V-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód terenowy**

Marka: **PEUGEOT**

Model pojazdu: **2008 II 1.2 MR`20 E6d**

Wersja: **Allure Pack S&S**

VIN: **VR3USHNSKPJ536884**

Nr rejestracyjny: **WY380XK**

Nr Info-Ekspert: **029-04369**

Rok produkcji: **2023**



Wskazanie drogomierza

8386 km

Data pierwszej rejestracji

2023/02/28

Data ważności badania technicznego

2026/02/28

Rodzaj nadwozia

hatchback 5 drzwiowy 5 osobowy

Dop. masa całkow.

1715 kg*

Jednostka napędowa

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

1199 ccm / 96kW (131KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

3 / rzędowy / 12

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

Data oględzin

2025/05/27

Miejsce oględzin

ul. Żytnia 2, 05-555 Tarczyn
mazowieckie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Czujnik deszczu
- 2 Czujnik zmierzchu
- 3 Czujniki parkowania - tył
- 4 Deska rozdzielcza z konsolą i panele drzwiowe wykończone w stylu Carbon
- 5 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 6 Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 7 Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetery)
- 8 Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Hill

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 24 Podłoga bagażnika z regulacją wysokości
- 25 Podsufitka w kolorze czarnym
- 26 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 27 Reflektory Eco LED
- 28 Relingi dachowe w kolorze czarnym, lakierowane
- 29 Spoiler tylny w kolorze nadwozia
- 30 System automatycznego ryglowania zamków
- 31 System bezkluczykowego uruchamiania

	Assist		pojazdu DML
9	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą	32	System kontroli ciśnienia w oponach
10	Kolumna kierownicy regulowana	33	System ostrzegania o ograniczeniach prędkości rozszerzony ETSR
11	Krata wlotu powietrza z chromowanym wykończeniem	34	Szyba przednia akustyczna
12	Kurtyny powietrzne boczne	35	Szyba przednia barwiona
13	Lakier metalizowany pomarańczowy Fusion	36	Szyby tylne barwione
14	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	37	Szyby tylne boczne i tylna przyciemniane
15	Lusterka zewnętrzne w kolorze Noir Perla Nera	38	Światła do jazdy dziennej (DRL) w technologii LED
16	Lusterko wewnętrzne elektrofotochromatyczne	39	Światła tylne LED
17	Mocowanie ISOFIX na skrajnych tylnych siedzeniach	40	Tarcze kół aluminiowe 17" SALAMANCA
18	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	41	Tuner cyfrowy (DAB – Digital Audio Broadcast)
19	Oświetlenie bagażnika	42	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
20	Oświetlenie wnętrza podstawowe LED	43	Zagłówki siedzeń z regulacją kąta pochylenia
21	Pakiet Peugeot i-Cockpit 3D - panel 10" wirtualnych zegarów 3D	44	Zamek centralny zdalnie sterowany
22	Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe tylne 3 szt.	45	Zestaw naprawczy opon
23	Pasy bezpieczeństwa przednie trzypunktowe z napinaczami i ogranicznikiem napięcia	46	Złącze USB x 2 dla 2 rzędu siedzeń

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Klimatyzacja automatyczna
 - Filtr p/pyłkowy
 - Klimatyzacja automatyczna
 - Schówek chłodzony
- 2 Konsola centralna wysoka z podłokietnikiem
 - Złącze USB 2 szt.
 - Selektor trybów jazdy
- 3 Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 4 Multimedialny Ekran Dotykowy 7"
 - System Bluetooth
 - System Mirror Screen
 - Złącze USB w konsoli centralnej
 - Złącze USB typ A 1szt+ typ C 1szt
- 5 Pakiet Safety
 - System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA)
 - System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert
 - System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR
 - System utrzymywania na pasie ruchu z wykrywaniem krawędzi drogi (LKA Road-Edge)
 - System Active Safety Brake (V-AEBS2)
- 6 Pakiet Safety Plus
 - System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA)
 - System Active Safety Brake AEBS3
 - System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert
 - System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR
 - System High Beam Assist (HBA)
 - System utrzymywania na pasie ruchu z wykrywaniem krawędzi drogi (LKA Road-Edge)
 - Kamera monitorująca kierowcę
- 7 Pakiet VisioPark 1
 - Czujniki parkowania - tył

- Kamera cofania 180° z funkcją rzutowania z góry (Top Rear View)
- 8 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
 - 9 System ESP + ASR
 - System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
 - System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
 - 10 System hamowania ABS+EBFD+EBA
 - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 - System wspomagania nagłego hamowania EBA
 - System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBFD
 - 11 System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3)
 - Kamera monitorująca kierowcę
 - 12 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
 - 13 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Autoalarm
- 2 Dach w kolorze Black Diamond
- 3 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Lakier metalizowany (dopłata)
- 5 Nawigacja Peugeot Connect NAV (dopłata)
 - System Bluetooth
 - System Mirror Screen
 - Funkcja rozpoznawania głosu
 - System nawigacji satelitarnej 3D online
 - Złącze USB w konsoli centralnej
 - Złącze USB typ C 1szt
 - 3 lata subskrypcji dla usługi TomTom Traffic, ceny paliw, parkingi, pogoda
 - Darmowa aktualizacja 4 razy w roku
 - Tuner radiowy cyfrowy DAB
 - Złącze USB typ A 1szt+ typ C 1szt

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*GOODYEAR 215/60 R17 100H XL VECTOR 4SEASONS G2 TL	8,1
Przednie prawe:	*GOODYEAR 215/60 R17 100H XL VECTOR 4SEASONS G2 TL	7,7
Tylne lewe:	*GOODYEAR 215/60 R17 100H XL VECTOR 4SEASONS G2 TL	7,8
Tylne prawe:	*GOODYEAR 215/60 R17 100H XL VECTOR 4SEASONS G2 TL	8,1

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględzin pojazdu dokonano w Tarcynie, ul. Żytnia 2. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Książka serwisowa papierowa - brak wpisów.

W raporcie historii pojazd autoDNA:

- w jednej z zakładki znajduje się zapis „Odnotowano szkodę na pojeździe”
- 09/2023 r.- grupa części: oświetlenie zewnętrzne, elementy konstrukcyjne nadwozia, elementy karoserii zewnętrznej; strefa uszkodzenia: przód, lewy przód; kwota 11 500 - 13 000 PLN
- nie znajdują się wpisy z podanym odczytem wskazań drogomierza

I. Silnik oraz układ napędowy.

Silnik o zapłonie iskrowym - uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym jest równomierna. Nie stwierdzono śladów przepocenia i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy. Ogłędziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu).

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.

W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.

Grubość powłoki lakierowej rzędu 60 - 150 µm na pozostałych elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):

- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne i nieznaczne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) - osobno opisywane będą jedynie największe/najbardziej istotne
- sygnalizowana jest konieczność wykonania serwisu
- wyłączenie pokrywy komory silnika - uszkodzone
- zderzak tylny - ubytki oraz zarysowania powłoki
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu - z niewielkimi zabrudzeniami
- wykładziny wewnętrzne drzwi i elementy wyposażenia z tworzyw - nieznaczne zabrudzenia i zarysowania
- wnętrze komory bagażnika - eksploatacyjne zabrudzenia, otarcia
- obręcze kół pojazdu - z niewielkimi otarciami, uszkodzeniami eksploatacyjnymi
- wnętrze pojazdu - zabrudzone eksploatacyjnie
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji)


warsztatowej).

3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.

4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-90 µm	
2	Dach		140-150 µm	
3	Błotnik przedni	L	110-120 µm	
4	Próg	L	60-70 µm	
5	Słupek przedni	L	140-150 µm	
6	Drzwi przednie	L	100-110 µm	
7	Słupek środkowy	L	60-70 µm	
8	Drzwi tylne	L	100-110 µm	

9	Błotnik tylny	L	100-110 µm	
10	Słupek tylny	L	60-70 µm	
11	Błotnik przedni	P	100-110 µm	
12	Próg	P	60-70 µm	
13	Słupek przedni	P	140-150 µm	
14	Drzwi przednie	P	100-110 µm	
15	Słupek środkowy	P	60-70 µm	
16	Drzwi tylne	P	100-110 µm	
17	Błotnik tylny	P	100-110 µm	
18	Słupek tylny	P	60-70 µm	
19	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-110 µm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67




Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75




Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu